




Модульная система «Милан»

Вешалка

(Исполнение 1)

1000x2100x400 (ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО**.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH





Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully











Keep this information for further reference

WARNING!








Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.

Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.




					
x2		x4		300 x1	
	1,6x25 			6,3x50 	
x9	x38	x4		x22	x4
					
x1		x7	x3		x6
			4x16 	4x13 	4x45 
			x2	x20	x5
				x3	4x30 
				x3	x3


1 2 3	 L=mm			
1	1214	500	1	2
2	810	382	1	3
3	810	382	1	3
4	1682	140	2	4
5	1682	140	1	4
6	501	400	1	2
7	501	382	1	2
8	501	382	1	2
9	468	372	1	2
10	468	372	1	2
11	392	382	2	3
12	500	200	1	2
13	500	176	1	2
14	410	100	1	3
15	350	100	1	3
16	350	100	1	3
17	468	70	1	2
18	1014	420	1	2
19	497	839	1	2
20	439	348	1	2
ФМЛ	652	496	1	1
ФМЛФ	496	164	1	1




1




2




3




4




5





6




7





8



9



10



11

